

ACROSS
GO EVERYWHERE

 ACROSSWINDOWFILM

UM PRODUTO OFICIAL
PORSCHE
CARRERA CUP
BRASIL
SPRINT CHALLENGE
BRASIL

Manual de Armazenamento e Manuseio

Películas de Controle Solar





Visando garantir a **qualidade dos materiais e a validade da garantia**, a Across desenvolveu este manual com o objetivo de orientar as **boas práticas de armazenamento, transporte e manuseio das películas.**

As películas Across são produtos técnicos de alta performance. Quando armazenadas e manuseadas corretamente, geram valor, performance e lucro para a operação.

Quando negligenciadas, podem ocasionar perdas de material, retrabalho e perda da garantia.



Regras Gerais Obrigatórias

i É terminantemente proibido o armazenamento ou transporte das bobinas na **posição vertical (em pé)**

As bobinas devem ser mantidas **sempre na posição horizontal** (deitadas)

O ambiente deve ser:

- Limpo
- Seco
- Livre de poeira
- Protegido de umidade e calor excessivo

Nunca armazenar as películas diretamente no chão

Evitar qualquer tipo de impacto, queda ou pressão sobre o material



Armazenamento Correto ✓

Para garantir a
integridade do material:

Mantenha as Bobinas:

- Dentro da embalagem original
ou protegidas

- Com fechamento adequado
(sem entrada de ar)

- Com proteção no tubete
(quando aplicável)





EXEMPLOS DE

i Armazenamento **Incorreto**




Sujeira ou partículas em contato com a película



Evitar empilhamento incorreto que possa gerar deformação



Bobinas abertas ou "folgadas"



Ar acumulado entre as voltas do filme



Contato entre bobinas sem proteção



Exposição à poeira e contaminação

ACROSS
GO EVERYWHERE



DURANTE O **Transporte**

- **Sempre** deitadas
- Bem fixadas, sem movimentação

Proteger contra:

- Vibração excessiva
- Impacto
- Exposição ao sol ou calor



Nunca transportar

- Bobinas Soltas
- Sem Embalagem
- Em pé





DURANTE O **Manuseio**

- **Sempre manusear** com as mãos limpas
- **Evitar contato com** sujeira, poeira ou superfícies contaminadas
- **Não deixar** a película “correr” ou desenrolar sem controle





IMPACTOS DO **Armazenamento** **Incorreto**

- Deformação do tubete
- Ondulações e memória no filme
- Contaminação por sujeira
- Dificuldade na aplicação
- Perda de performance óptica e térmica





Garantia



O não cumprimento das orientações descritas neste manual pode resultar na **perda** da garantia do produto.



A Across garante a qualidade de seus materiais quando respeitadas **todas as** condições de armazenamento, transporte e aplicação.





Dúvidas?

Fale com seu (a) consultor (a)!